


サンプル車紹介



この企画に新しく選ばれたのがこのクルマ、ディーラー物の「素」の911カレラだ。シャシーナンバーはWP OZZZ99ZWS601727なので、最初期の98年モデルということになる。996になってからはティプトロの比率が非常に高いが、このクルマは珍しい6MTだった。アンダーカバーに損傷はあったものの修復歴はない。当時のスペックでは最高出力300ps、公称最高速度280km/hという高性能車で、ディーラーでの価格は990万円だった。取材車はメーター改ざん車で、もちろん点検整備記録簿もついていなかった。




この企画に新しく選ばれたのがこのクルマ、ディーラー物の「素」の911カレラだ。シャシーナンバーはWP OZZZ99ZWS601727なので、最初期の98年モデルということになる。996になってからはティプトロの比率が非常に高いが、このクルマは珍しい6MTだった。アンダーカバーに損傷はあったものの修復歴はない。当時のスペックでは最高出力300ps、公称最高速度280km/hという高性能車で、ディーラーでの価格は990万円だった。取材車はメーター改ざん車で、もちろん点検整備記録簿もついていなかった。

この企画に新しく選ばれたのがこのクルマ、ディーラー物の「素」の911カレラだ。シャシーナンバーはWP OZZZ99ZWS601727なので、最初期の98年モデルということになる。996になってからはティプトロの比率が非常に高いが、このクルマは珍しい6MTだった。アンダーカバーに損傷はあったものの修復歴はない。当時のスペックでは最高出力300ps、公称最高速度280km/hという高性能車で、ディーラーでの価格は990万円だった。取材車はメーター改ざん車で、もちろん点検整備記録簿もついていなかった。

オイル交換とラジエター液補充



996からはウエットサンプルなので、エンジンオイルはセンターにあるドレン1カ所だけで抜くことができる。交換時の量は8~9ℓだ。純正指定はモービル1(5W-50)だが、今回はモジュールの8100エクセス(5W-40)を使用した。過去の交換履歴を示すシールが剥がされており、前回の交換時期が不明なのでフィルターも交換したが、オイルはあまり汚れていなかった。



エンジン冷却水が若干不足していたので純正のクーラントを継ぎ足しておくことにした。リザーバタンクは比較的最近に新品に交換されているようだ。純正クーラントは黄色っぽい色だ。



過走行の痕跡



写真ではかなりすっきりしたクルマのように見えるかもしれないが、実際に細部を見て行くとそれなりに消耗した痕跡を発見することができる。このレバーは運転席側のサイドシルにあるフード開閉レバーだが、このようにアルミ風のペイントがハゲて下地の樹脂が露出してしまっている。



タイヤはこのような状態で早急な交換が必要。オマケに釘まで刺さっていた! タイヤを見たN品番となっていたので、前回(タイヤの寿命から考えると恐らく前回交換から3万km以内)はディーラーで交換されたようだ。

次回の作業はこの2点から



下から見たら若干オイルがにじんでいる箇所が2カ所あった。1カ所はクランクケースとミッションのつなぎ目の所なので、クランクシールかインターミディエトシャフトのシールの部分だろう。通常はクラッチ交換時などに交換する。もう1カ所はプロパイホースの部分。ここは過去に交換したことがあるようだ。

ド初期モデル [98年式] 過走行 ポルシェ 996

テスタロッサ・リフレッシュ計画の後を引き継ぐカタチで新連載の「ボルシェ996リフレッシュ計画」が今月からスタートした。テーマは消耗品の交換で初期モデル過走行車に新車の味が戻ってくるか、です。サンプル車は98年式という超ド初期モデルの走行たぶん10万kmオーバー車。果たしてこのボルシェ996、新車の味までハウマッチ?

文●半谷純一 撮影●森口信之
取材協力●速スピードジャパン TEL:03-3555-8865 <http://www.speedjapan.co.jp>

リフレッシュ 996 Refresh 計画

新連載 1


現状を知るために、まずは某ディーラーでコンピュータ診断&目視チェック&オイル交換

フロント下回りヒット!!




リフトアップしたクルマを見た工場長は「あ、前がヤバイですね」と言った。アイレベルを見たときには気付かなかったが、フロントの下回りには何かにヒットした痕があったのだ。恐らく道路に落ちていた何かに乗り上げてしまったのだろう。そういえば、テスタロッサのときにも似たような痕があったのを思い出した。バンパーの中央部分が割れてグラグラしているような状態なので、補修することが必要だろうが、他に大きな損傷は見つからなかった。

この走行距離はウソです!?



まず最初にPIWSと呼ばれるボルシェ専用のテスターに接続して、このクルマの状態をチェックする。ダイアグノーシスソケットはドライバーズシートの左下にある。コンピュータに走行距離が残っているというケースもあるが、残念ながらこのクルマの場合は残ってなかった。データ呼び出した結果、過去にO2センサーが異常を感じたという記録が出てきた。恐らく、プラグがかぶったことがあるのだろうが、現在はずべて問題は解決されている。初期の996はエアマスセンサーに大気圧センサーを使用している(後にコントロールユニットが入る)ので、ありがちなトラブルだという。念のため、エアマスは交換しよう。



読者の皆さんから御好評をいただいたテスタロッサのリフレッシュ計画も先月で無事に終了した。そこで今月からは新しく別の車種で同じ企画をお送りしたいと思います。

新企画用のクルマとして何が良いか、(株)スピードジャンの小澤一彰社長ともいろいろ相談した結果、選ばれた車種は996系のボルシェ911だった。964系の911に関してはすでに本誌はもちろん、様々な自動車雑誌で採り上げられているのに、996系に関する情報はまだまだチューニングなどが主体で、リフレッシュに関する情報はあまりないように見える。そこで、この企画を通じて、中古の996をビシッとした状態にまで仕上げられるためには、どのようなメンテが必要で、そのためにはどの程度の費用がかかるのか検証してみよう。テスタロッサのときにも書いた通り、この企画の目的を考えた場合、メンテ